

FLUKE®

Fluke 902 Klešťový multimetr True RMS

**Kombinovaný přístroj pro kontrolu systémů topení,
ventilace a klimatizace**



Fluke. *Držíme váš svět v chodu.*

Pro další informace volejte:

Evropa +31 (0)40 2 675 200
nebo Fax +31 (0)40 2 675 222
In Europe/M-East/Africa +31 (0)40 2 675 200
or Fax +31 (0)40 2 675 222
In Canada (905) 890-7600
or Fax (905) 890-6866
From other countries +1 (425) 446 -5500
or Fax +1 (425) 446 -5116

Navštivte nás na webových stránkách:

<http://www.fluke.com>

© Copyright 2006, Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytisknuto v Nizozemsku 06/06. Údaje mohou být pozměněny bez předchozího oznámení.

Pub_ID: 11112-cze

Fluke 902 Klešťový multimetr True RMS

FLUKE®



Fluke 902

Kombinovaný přístroj pro kontrolu systémů topení, ventilace a klimatizace

Fluke 902 rozšiřuje stávající řadu kvalitních klešťových multimetrů Fluke přidáním možností měření teploty a kapacity pro kontrolu topných, ventilačních a klimatizačních systémů. Díky technologii True-RMS a kategorii bezpečnosti CAT III 600V pomáhá technikům pracovat bezpečně a přesně.

- Měří odpor, kapacitu, AC(st) napětí a proud (true RMS) a také DC(ss) napětí a proud.
- Poskytuje také kontaktní měření teploty pomocí standardního termočlánku typu K.
- Podsvícený displej zobrazuje skutečná měření Min/Max s funkcí přidržení údaje na displeji.
- Použijte přístroj 902 např. k zaznamenávání teplot kouřových plynů, provádění testů elektrod plynových hořáků a měření spouštěcích a provozních kondenzátorů motoru.

Specifikace

Vlastnosti	Rozsah	Přesnost
DC(ss) napětí	0 V až 600 V	1 % ± 5 číslic
AC(st) napětí (True-RMS)	0 V až 600 V	1 % ± 5 číslic (50/60 Hz)
AC(st) proud (True-RMS)	0 A až 600 A	2,0 % ± 5 číslic (50/60 Hz)
DC(ss) proud	0 μ A až 200 μ A	1,0 % ± 5 číslic
Odpor	0 Ω až 9 999 Ω	1,5 % ± 5 číslic
Spojitost		< = 30 Ω
Teplota	-10 °C až 400 °C	1 % ± 0,8 °C
Kapacita	1 μ F až 1 000 μ F	1,9 % ± 2 číslice

Bezpečnostní kategorie: CAT III 600V

Napájení: 2 AA alkalické baterie

Životnost baterií: běžně > 12 hod.

Provozní teplota: 0 °C až +40 °C

Rozměry (V x Š x H): 273 mm x 108 mm x 62 mm

Hmotnost: 0,7 kg včetně baterií

Záruka 3 roky



N10140

Informace pro objednávání

Klešťový multimetr Fluke 902 HVAC

Standardně: Alkalické baterie AA (2), Uživatelská příručka (s bezpečnostními informacemi), Koženková přenosná brašnička, Měřicí kabely TL75 (1 pár), 80BK integrovaná teplotní sonda v DMM

Volitelné příslušenství



H3 pouzdro na klešťové přístroje



TL223 Sada měřicích kabelů Sure Grip pro elektrické účely